



Link do produktu: <https://www.tonerico.pl/oryginalny-beben-brother-drb023-black-drum-do-drukarki-hl-b2080dw-dcp-b7520dw-mfc-b7715dw-oem-dr-b023-p-1097.html>



Oryginalny Bęben Brother DRB023 BLACK drum do drukarki HL-B2080DW, DCP- B7520DW, MFC-B7715DW oem DR-B023

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DRB023
Producent	BROTHER - ORYGINAŁ
Symbol OEM:	DRB023
Wydajność Oryginału:	12 000 stron przy 5% zadruku
Rodzaj:	Zespół bębna obrazowego
Kolor:	Black (czarny)
Gwarancja:	Producenta

Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami:

HL-B2080DW laserowa drukarka Szybkie drukowanie: Zwiększ produktywność dzięki prędkości druku do 34 str./min Podajnik papieru: 250 arkuszy Sieć: przewodowa i bezprzewodowa Eksploatacja: Łatwe w wymianie tonery do 2000 stron* Rozdzielczość: Drukuj dokumenty w wysokiej jakości (1200 x 1200 dpi) Druk mobilny: Drukuj z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan Toner: TN-B023	DCP-B7520DW laserowe urządzenie 3 w 1 (druk, kopia, skan) Szybkie drukowanie: Zwiększ produktywność dzięki prędkości druku do 34 str./min Podajnik papieru: 250 arkuszy Sieć: przewodowa i bezprzewodowa Eksploatacja: Łatwe w wymianie tonery do 2000 stron* Rozdzielczość: Drukuj dokumenty w wysokiej jakości (1200 x 1200 dpi) Druk mobilny: Drukuj z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan Toner: TN-B023	MFC-B7715DW laserowe urządzenie 4 w 1 (druk, kopia, skan i faks) Szybkie drukowanie: Zwiększ produktywność dzięki prędkości druku do 34 str./min Podajnik papieru: 250 arkuszy/ADF 50 Sieć: przewodowa i bezprzewodowa Eksploatacja: Łatwe w wymianie tonery do 2000 stron* Rozdzielczość: Drukuj dokumenty w wysokiej jakości (1200 x 1200 dpi) Druk mobilny: Drukuj z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan Toner : TN-B023
--	---	--




tonerbenefit

Bęben obrazowy to tonerów BROTHERa z serii TonerBenefit

Przed wymianą bębna sprawdź drut koronowy w zespole bębna ponieważ wymaga wyczyszczenia.

Drut koronowy w zespole bębna wymaga wyczyszczenia.

Oczyszczyć drut koronowy w zespole bębna.



>> Powiązane informacje: Czyszczenie drutu koronowego

Jeśli problem nie zniknie, wymień zespół bębna na nowy.

Oczyszczyć drut koronowy w zespole bębna przesuwając suwak od jednej strony do drugiej.

**Po wymianie bębna trzeba zresetować licznik druma jeżeli wyświetla się komunikat :
Duże zuż. Bębna
trzeba w drukarce zresetować licznik bębna**

Drumy które są bębnami obrazowymi do tonerów i drukarek z Serii TonerBenefit firmy Brother

tonerbenefit

Pamiętaj, po kilku wymianach tonera trzeba wymienić moduł bębna

Jednostka bębna DR-B023 - Brother DR-B023

który też ma swoją wydajność, również dostępny w sprzedaży

Jeśli Twój produkt wymaga pomocy, odwiedź naszą stronę

http://www.tonerico.pl/contact_us.php

ponieważ Ci w dalszym odpowiadającym produkcie.