



Link do produktu: <https://www.tonerico.pl/zamiennik-beben-brother-drb023-black-drum-do-drukarki-hl-b2080dw-dcp-b7520dw-mfc-b7715dw-oem-dr-b023-p-1136.html>



Zamiennik Bęben Brother DRB023 BLACK drum do drukarki HL-B2080DW, DCP- B7520DW, MFC-B7715DW oem DR-B023

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-DRB023
Symbol OEM:	DRB023
Wydajność Oryginału:	12 000 stron przy 5% zadruku
Rodzaj:	Zespół bębna obrazowego
Kolor:	Black (czarny)
Gwarancja:	Producenta

Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami:

HL-B2080DW laserowa drukarka Szybkie drukowanie: Zwiększ produktywność dzięki prędkości druku do 34 str./min Podajnik papieru: 250 arkuszy Sieć: przewodowa i bezprzewodowa Eksploatacja: Łatwe w wymianie tonery do 2000 stron* Rozdzielczość: Drukuj dokumenty w wysokiej jakości (1200 x 1200 dpi) Druk mobilny: Drukuj z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan Toner: TN-B023	DCP-B7520DW laserowe urządzenie 3 w 1 (druk, kopia, skan) Szybkie drukowanie: Zwiększ produktywność dzięki prędkości druku do 34 str./min Podajnik papieru: 250 arkuszy Sieć: przewodowa i bezprzewodowa Eksploatacja: Łatwe w wymianie tonery do 2000 stron* Rozdzielczość: Drukuj dokumenty w wysokiej jakości (1200 x 1200 dpi) Druk mobilny: Drukuj z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan Toner: TN-B023	MFC-B7715DW laserowe urządzenie 4 w 1 (druk, kopia, skan i faks) Szybkie drukowanie: Zwiększ produktywność dzięki prędkości druku do 34 str./min Podajnik papieru: 250 arkuszy/ADF 50 Sieć: przewodowa i bezprzewodowa Eksploatacja: Łatwe w wymianie tonery do 2000 stron* Rozdzielczość: Drukuj dokumenty w wysokiej jakości (1200 x 1200 dpi) Druk mobilny: Drukuj z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan Toner : TN-B023
--	---	--


Bęben obrazowy to tonerów BROTHERA z serii TonerBenefit



Przed wymianą bębna sprawdź drut koronowy w zespole bębna ponieważ wymaga czyszczenia.

Drut koronowy w zespole bębna wymaga wyczyszczenia.

Oczyść drut koronowy w zespole bębna.



»» Powiązane informacje: Czyszczenie drutu koronowego

Jeśli problem nie zniknie, wymień zespół bębna na nowy.

Oczyść drut koronowy w zespole bębna przesuwając suwak od jednej strony do drugiej.

**Po wymianie bębna trzeba zresetować licznik druma
jeżeli wyświetla się komunikat :
Duże zuż. Bębna
trzeba w drukarce zresetować licznik bębna**

Drumy które są bębnami obrazowymi do tonerów i drukarke z Serii TonerBenefit firmy Brother

Pamiętaj, po kilku wymianach tonera trzeba wymienić moduł bębna

Jednostka bębna DR-B023 - Brother DR-B023

który też ma swoją wydajność, również dostępny w sprzedaży

Jedli Twój adres e-mail nie ma na liście naszych klientów, kliknij tutaj

http://www.tonerico.pl/contact_us.php

prosimy o wstanie odpowiedniego produktu.