



Link do produktu: <https://www.tonerico.pl/zamiennik-brother-dr-2005-beben-12-000stron-p-113.html>



Zamiennik Brother DR-2005 bęben 12 000stron

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-DR2005
Symbol OEM:	DR-2005
Wydajność Oryginału:	12 000 stron
Wydajność zamiennika:	12 000 stron
Rodzaj:	Zespół bębna - DRUM
Gwarancja:	12 miesięcy

Certyfikaty



Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami:

HL 2030	HL 2037	
---------	---------	--

Zespół bębna jest materiałem eksploatacyjnym i powinien być wymieniany.


Zalecamy wymienić zespół bębna przed zauważalnym pogorszeniem jakości wydruku.

Jak wyzerować licznik bębna BROTHER DR-2005 drukarka bez wyświetlacza ?

Po zainstalowaniu nowej kasety bębna w drukarce, musisz skasować licznik bębna w drukarce.
Wyzerować licznik bębna Brother DR-2000:

Na lewej górnej części korpusu drukarki tam gdzie są diody LED i ich opisy (rys. 1).

Jeśli żółta dioda obok napis "Drum" miga (rys.2.), oznacza iż bęben już wymaga wymiany.



Upewnij się, że drukarka jest włączona i nie ma błędów LCD "Drum".

Odczekaj chwilę, aż drukarka się uruchomi. Jeśli błędny kod błędów "Drum" nadal pojawia się, sprawdź, czy nie ma błędów.

Wszystkie błędy LCD będą wyświetlane, niezależnie od tego, czy drukarka jest włączona.

Nie zeruj licznik bębna, gdy chcesz zamienić tylko kasety.

Jeśli Twój drukarka nie działa, prosimy o kontakt z nami.

http://www.tonerico.pl/contact_us.php

ponieważ Ci w sprawie odpowiedzialności produktu.