



Link do produktu: <https://www.tonerico.pl/zamiennik-drum-brother-dr1090-beben-do-drukarkiHL-1222we-dcp-1622we-kompatybilny-z-dr-1090-dr1000-p-1131.html>



Zamiennik Drum Brother DR1090 bęben do drukarkiHL-1222WE, DCP-1622WE kompatybilny z DR-1090 dr1000

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-DR1090
Symbol OEM:	DR1090
Wydajność Oryginału:	10 000 stron A4 przy 5% zadruku.
Wydajność zamiennika:	10 000 stron A4 przy 5% zadruku.
Rodzaj:	Zespół Bebna
Kolor:	BLACK (czarny)
Gwarancja:	12 miesięcy
Certyfikaty	      Laser Toner Cartridge

Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami:

HL-1222WE
DCP-1622WE

Nowość na rynku.
Beben w pełni kompatybilny.

Pamiętaj,

po kilku wymiarach tonera trzeba wymienić moduł bębna (tzn. Drum DR1090)

który też ma swoją wydajność, również dostępny w sprzedaży

Po wymianie zresetuj licznik drukarki

PROCEDURA ZRESETOWANIA BĘBNA W DRUKARCE BEZ WYŚWIETLACZA

1. Podnieść pokrywę drukarki jak do wymiany tonera.
2. Naciśnij 4 razy przycisk power.

- 3 Zamknij pokrywę



tonerico.pl
Nowe tonery i tusze do drukarek

Wszystkie ogłoszenia nie mają prawa przysięgi skutkującej się z nimi

http://www.tonerico.pl/contact_us.php

ponieważ Ci w zakresie odpowiedzialnego produktu