



Link do produktu: <https://www.tonerico.pl/zamiennik-beben-obrazujacy-lexmark-ms310-ms410-ms510-drum-beben-kompatybilny-z-oem-50f0z00-p-1093.html>



Zamiennik Bęben obrazujący Lexmark MS310 MS410 MS510 DRUM bęben kompatybilny z oem 50F0Z00

Cena brutto	155,00 zł
Cena netto	126,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-MS310 DRUM
Symbol OEM:	50F0Z00 - 500Z
Wydajność Oryginału:	60 000 stron A4 przy 5% zadruku
Wydajność zamiennika:	60 000 stron A4 przy 5% zadruku
Kaseta z chipem:	Tak
Rodzaj:	Zespół bębna - DRUM
Gwarancja:	12 miesięcy
Certyfikaty	



Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami:

Lexmark MS 310 d	Lexmark MS 510 dn	Lexmark MX 510 de
Lexmark MS 310 dn	Lexmark MS 517 dn	Lexmark MX 511 de
Lexmark MS 312 dn	Lexmark MS 610 de	Lexmark MX 511 dhe
Lexmark MS 315 dn	Lexmark MS 610 dn	Lexmark MX 511 dte
Lexmark MS 317 dn	Lexmark MS 610 dte	Lexmark MX 517 de
Lexmark MS 410 d	Lexmark MS 610 dtn	Lexmark MX 610 de



Lexmark MS 410 dn	Lexmark MS 617 dn	Lexmark MX 611 de
Lexmark MS 415 dn	Lexmark MX 310 dn	Lexmark MX 611 dhe
Lexmark MS 417 dn	Lexmark MX 317 dn	Lexmark MX 611 dte
	Lexmark MX 410 de	Lexmark MX 617 de
	Lexmark MX 417 de	


Zespół obrazujący bębna jest materiałem eksploatacyjnym i powinien być wymieniony, gdy jakość wydruku nie jest zadowalająca.

LUB


W przypadku komunikatu "**BARDZO NISKI POZIOM BĘBNA**" lub "**WYMIENŲ BĘBEN OBRAZUJĄCY**"
Oraz migającej kontrolce na panelu drukarki:



Wyciągnij kasetę z tonerem za pomocą uchwytu



Podnieś zieloną dźwignię , a następnie całkowicie wyciągnij bęben z drukarki.





Po zamknięciu pokrywy bęben obrazujący powinien zostać przyjęty w drukarce
i powinna zgasnąć dioda sygnalizująca wymianę bębna w drukarce Lexmark MS / MX

Jeśli Twój sprzęt nie ma na liście powyżej skontaktuj się z nami
sklep@tonerico.pl

poradamy Ci w doborze odpowiedniego produktu.