



Link do produktu: <https://www.tonerico.pl/zamiennik-toner-brother-tn3430-black-do-drukarki-do-hl-l5000dn-mfc-l5700dw-kompatybilny-tn820-p-1065.html>



Zamiennik Toner Brother TN3430 BLACK do drukarki do HL-L5000DN, MFC-L5700DW kompatybilny TN820

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Cena poprzednia	99,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	T-TN3430
Symbol OEM:	TN3430
Wydajność Oryginału:	3 000 stron przy 5% zadruku
Wydajność zamiennika:	3 000 stron przy 5% zadruku
Rodzaj:	Toner do drukarki laserowej
Kolor:	BLACK (czarny)
Gwarancja:	12 miesięcy
Certyfikaty	      Laser Toner Cartridge

Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami:

Brother DCP-L5500DN, Brother DCP-L5600DN, Brother DCP-L5650DN,	Brother HL-L5000D, Brother HL-L5100DN, Brother HL-L5200DW, Brother HL-L5200DWT, Brother HL-L6200DW, Brother HL-	Brother MFC-L5700DW, Brother MFC-L5800DW, Brother MFC-L5850DW, Brother MFC-L5900DW, Brother MFC-L6700DW, Brother MFC-L6750DW, Brother MFC-L6800DW, Brother MFC-L6900DW,
--	--	--



	L6200DWT, Brother HL- L6250DW, Brother HL- L6300DW, Brother HL-L6400DW, Brother HL- L6400DWT,	
--	--	--

Toner często określany symbolem TN820

Pamiętaj,
po kilku wymianach tonera trzeba wymienić moduł bębna (tzn. Drum DR3400)
który też ma swoją wydajność, również dostępny w sprzedaży

Jeśli Twój sprzęt nie ma na niego prosty montaż, nie ma problemu

gwarantujemy Ci w doborze odpowiedniego produktu.